

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях повышения качества оборудования и улучшения параметров его работы, в декабре 2017 года в котлах FORTUNA были произведены следующие изменения:

1. Заменен прессостат дымоудаления артикул 46160280 на более надежный, артикул 46160390.
2. Изменен датчик протока ГВС артикул 902610840. Модификация коснулась качества изготовления поплавка.
Появилась возможность заказа поплавка как отдельной детали.
Артикулы для заказа поплавка:
902610820 (проток 8L)
902610830 (проток 10L)
902610840 (проток 12L)
902610850 (проток 14L)
902610860 (проток 16L)
902610870 (проток 18L)
3. В меню настройки параметров платы управления добавлен параметр «P11», позволяющий регулировать величину температуры теплоносителя, при которой происходит включение котла (параметр изменения гистерезиса). Это позволяет адаптировать котел к работе даже в самых небольших помещениях.

С начала 2018 года все котлы серии FORTUNA поставляются в РФ в данной модификации.

Начальник отдела по работе с клиентами,
обслуживания и администрирования ООО «Ферроли Рус»,
Матвеева Марина.

